

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO KŪRIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. TIKSLAS

1. Prižiūrėti ir taisyklingai eksploatuoti šildymo katilus bei palaikyti šilumos energiją filialo patalpose.

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

- 2.1. Gali dirbti asmenys ne jaunesni kaip 18 m.
- 2.2. Turintys galiojantį kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą ir pasitikrinę sveikatą.
- 2.3. Išklausti darbų saugos įvadinį instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje.

III. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- 3.1. Darbo metu laikytis darbdavio patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių.
- 3.2. Mokėti naudotis darbo vietoje esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis.
- 3.3. Vilkėti darbo drabužius.
- 3.4. Žinoti katilų ir pagalbinių įrengimų konstrukciją, vykdyti gamybinės instrukcijos reikalavimus ir užtikrinti saugų bei efektyvų darbą.
- 3.5. Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą.
- 3.6. Palaikyti švarą ir tvarką katilinėje.
- 3.7. Pastate palaikyti nežemesnę kaip 18⁰ C temperatūrą.
- 3.8. Dalyvauti civilinės saugos bei darbo ir sveikatos saugos seminaruose bei kursuose.

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITOMYBĖ

- 4.1. Darbuotojas atsako už pavestų funkcijų vykdymą bei katilo priežiūrą.
- 4.2. Už atitinkamą pareigų atlikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Parengė Žiežmarių kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė

Susipažinau ir sutinku vykdyti:

Kūrikas

(parašas)

(vardas, pavardė)